



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**

**LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE OBRA**


**1. SUMÁRIO EXECUTIVO:**

Na data de 24 de Novembro do ano de 2021 foi realizado vistoria in loco para verificação da existência de melhorias realizadas nos banheiros do CTG Gaudérios do Rodeio, rua Luiz Possamai, Rodeio Bonito – RS.

**2. DESCRIÇÃO**

Foi realizado a reforma completa dos banheiros, sendo executado canalizações, pisos cerâmicos, revestimentos argamassados, revestimentos cerâmicos, forro de PVC, divisórias de granito, rede elétrica, conforme segue:

BANHEIRO FEMININO





Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**





Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**

**BANHEIRO MASCULINO**



87

JA



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**



**3. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA VISTORIA:**

RESP. TÉCNICO: JULIANO ACADROLI  
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL  
INSCRIÇÃO: CREA/RS 143006

RODEIO BONITO - RS, 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

88